Istruzioni pubblicate sul sito www.sicutool.it

CURVATUBI IDRAULICO A DOPPIO POMPANTE Articolo Sicutool 785TG



La macchina e la fotografia sostituiscono quella presente a pagina 125 del catalogo SICUTOOL 2000

Caratteristiche:

Caratteristiche.	
Per curvare tubi in acciaio per acqua e gas a norma DIN 2440 fino a	2"
Dotato di 6 matrici da pollici (raggio di curvatura mm)	3/8-1/2 (50)
п	3/4 (65)
T T	1 (100)
п	1.1/4 (125)
п	1.1/2 (150)
п	2 (200)
Pompante	doppio
Peso kg	75

Istruzioni d'uso:

- 1. Porre il curvatubi sull'apposito cavalletto
- 2. Allentare leggermente il tappo (22) di riempimento dell'olio in modo da agevolare lo sfiato dell'aria.
- 3. Il pistone deve trovarsi in partenza nella posizione di massimo ritiro e la manopola a disco di ritorno (32) deve essere aperta.
- 4. Chiudere la manopola di ritorno (32) avvitandola.
- 5. Aprire per ribaltamento il piano porta inserti fissi, sciegliere sul piano basso la misura desiderata e ruotare gi inserti fissi fino a posizionare l'incavo idoneo.

Società Italiana	ICEDITATION DATES	2/4
Commerciale Utensili S.p.A.	ISTRUZIONI D'USO	2/4

- 6. Inserire il tubo nella posizione da piegare, chiudere il piano superiore curando che i perni degli inserti fissi siano ben incastrati nelle asole del piano superiore.
- 7. Inserire la leva (63) nel pompante di dimensioni maggiori ed eseguire l'avanzamento rapido fino a che il tubo inizi a piegarsi.
- 8. Passare la leva (63) dal pompante di dimensioni maggiori a quello di dimensioni minori che esegue un avanzamento più lento con un conseguente migliore controllo della geometria di piegatura e rispettando la resilienza dei materiali.
- 9. Appena realizzata la curva aprite la manopola di ritorno, lasciate che venga eseguito il rientro automatico del pistone.
- 10. Alzate il piano superiore mobile, impugnate il tubo e togliete quanto prima la matrice.

Avvertenze:


- Prima di esguire una curvatura assicuratevi che il tappo di riempimento (22) sia leggermente svitato (1 giro). Al contrario durante il trasporto del curvatubi assicuratevi che sia serrato.
- 2. Prima di iniziare una curvatura spalmate di grasso l'interno della matrice vi aiuterà a togliere la matrice a curva terminata.
- 3. Non lasciate mai, per un tempo prolungato la matrice attaccata al tubo. Le tensioni la dividerebbero in due. Di conseguenza toglietela subito.
- 4. Quando IL curavtubi è a riposo la manopola di ritorno (32) deve essere aperta.

Manutenzione:

- 1. Verificate il livello dell'olio. Con il curvatubi in posizione orizzontale, togliete il tappo di riempimento (22); il livello è corretto se si vede la superficie liquida a circa 5 mm dalla base del filetto del porta-tappo. Utilizzate solo olio idraulico, filtrandolo prima dell'immissione nel serbatoio.
- 2. Se riponete per lungo tempo il curvatubi, spalmate un lieve velo di grasso sul pistone principale e sui pistoni dei pompanti. Eviterete ossidazioni ed eventuali conseguenti diminuzioni di tenuta della pressione dell'olio idraulico.

Sicurezza:

- 1. Indossate sempre guanti, scarpe, occhiali ed elmetto come elementi di protezione personale.
- 2. AssicurateVi che il curvatubi sia protetta da agenti esterni che potrebbero danneggiarlo, come temperature elevate, fuoco, parti di macchinari mobili, angoli taglienti, materie chimiche corrosive e umidità.
- 3. Fate effettuare le riparazioni o le operazioni di manutenzione solo da persone autorizzate. Se ciò non avviene decade da parte nostra ogni responsabilità o garanzia.
- 4. Tenere la postazione di lavoro pulita e libera da materiali ingombranti. Cercate sempre di tenere il luogo ben illuminato.
- 5. Tenete lontano dal vostro luogo di lavoro bambini, animali domestici e persone non autorizzate.



Società Italiana	IOMDIIGIONI DILIGO	4.44
Commerciale Utensili S.p.A.	ISTRUZIONI D'USO	4/4

Progr.	Codice	Descrizione	Quantità	Progr.	Codice	Descrizione	Quantità
1	82001	Tappo a vite M16x25	1	34	82034	Filtro	1
2	82002	O-Ring diametro mm 14x2,4	1	35	82035	Molla	1
3	82003	Vite ad esgono incassato M8x95	1	36	82036	O-Ring diametro mm 40x3,1	2
4	82004	O-Ring diametro mm 10x1,9	2	37	82037	Fermo a vite	1
5	82005	Raccordo	1	38	82038	Spina	2
6	82006	Raccordo	1	39	82039	Coperchio posteriore	1
7	82007	Supporto	1	47	82040	Sfera diametro mm 6	1
8	82008	O-Ring diametro mm 100x3,1	2	48	82041	O-Ring diametro mm 40x3,1	1
9	82009	Pistone	1	49	82042	Raccordo	1
10	82010	Anello di guida	1	50	82043	Anello di fermo	1
11	82011	Anello mobile	1	51	82044	Pistone grande	1
12	82012	Raccordo	1	52	82045	Spina diametro mm 6x30	1
13	82013	Molla	1	53	82046	Raccordo	1
14	82014	Vite ad esgono incassato M8x30	1	54	82047	Supporto della leva	1
15	82015	Raccordo	1	55	82048	Sfera diametro mm 6	1
16	82016	Rondella	5	56	82049	O-Ring diametro mm 26x2,4	1
17	82017	Cilindro	1	57	82050	Raccordo	1
18	82018	O-Ring diametro mm 60x3,1	3	58	82051	Anello di fermo	1
19	82019	O-Ring diametro mm 60x3,2	1	59	82052	Pistone piccolo	1
20	82020	Corpo del cilindro	1	60	82053	Spina diametro mm 6x30	1
21	82021	Rondella di plastica	2	61	82054	Raccordo	1
22	82022	Tappo a vite di riempimento	1	62	82055	Supporto della leva	1
23	82023	Sfera diametro mm 6	1	63	82056	Leva	1
24	82024	O-Ring diametro mm 100x3,1	1	64	82057	Impugnatura	1
25	82025	Fermo	2	65	82058	Asse a spina del piano mobile	1
26	82026	Molla	2	66	82059	Spina diametro mm 3x40	1
27	82027	Sfera diametro mm 6	2	67	82060	Piano superiore	1
28	82028	Supporto posteriore	1	68	82061	Piano inferiore	1
29	82029	Spina diametro mm3x8	1	69	82062	Asse di rotazione	1
30	82030	O-Ring diametro mm 10x1,9	1	70	82063	Supporto piatto	1
31	82031	Vite	1	71	82064	Bullone M12x50	4
32	82032	manopola a disco di ritorno	1	72	82065	Rondella	4
33	82033	Spina diametro mm 4x16	1	73	82066	Dado M12	4
	L				82067	Testa del supporto trepiedi	1

A cura del Servizio Tecnico Sicutool

DATA

15/05/2014